

125-19.61

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2017

CACCI 6395

**PUBLICACION EN CARTELERA INTERNA Y/O EN NOTIFICACIONES  
PAGINA WEB POR DIRECCION DESCONOCIDA**

Fecha de Fijación Octubre 9 de 2017

Desfijación Octubre 24 de 2017

**Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 5967 DC-137-2017**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Jamundí-Valle, inherentes a un lote baldío en el municipio que está siendo utilizado como basurero generando afectaciones a la salud de los habitantes de los barrios Sachamate, La Pradera y San Isidro, no obstante la CVC haber ordenado desde el año pasado el cierre del mismo, y hasta el momento esto no se ha cumplido.

La presente denuncia se realizó a través del Noticiero 90 Minutos que trasmite el Canal Regional TELEPACIFICO y este de control fiscal una vez tuvo conocimiento de la misma apertura la respectiva denuncia.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana inicialmente solicitando apoyo Técnico a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente con el fin realizar la visita al mencionado sitio.

De la visita Técnica realizada al municipio de Jamundí se obtuvo el siguiente resultado:

**1. INTRODUCCION**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones allegadas a este Ente de Control.

De acuerdo con lo anterior, se efectúa visita Técnica para atender la denuncia DC-137-2017, para lo cual se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia con el fin de tener conocimiento más amplio sobre los hechos materia de la denuncia y recolección de la información requerida.

Se encargó de realizar la visita la Ingeniera Sanitaria, Directora Técnica de Medio Ambiente y Recursos Naturales; quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe la normatividad legal vigente y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder a los requerimientos de los denunciantes.

## **2. ALCANCE DE LA VISITA**

Brindar atención a la denuncia ciudadana interpuesta en la entidad mediante radicado CACCI-596 06/09-2017 -DC-137 - 2017, mediante evaluación de trabajo de campo y recorrido en la zona afectada.

Una vez realizada la lectura de la solicitud trasladada por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, se realizó un análisis técnico de los temas expuestos en la denuncia, llegando a la conclusión de realizar un trabajo de control y seguimiento a los ítems relacionados, mediante visita de campo, lo anterior como aporte para realizar el respectivo traslado.

## **3. LABORES REALIZADAS**

El día 11 de septiembre se realizó visita técnica al sector conocido como la Playita, donde se encuentra un lote en el cual se están realizando actividades de disposición de escombros y residuos sólidos provenientes de construcción, el lote colinda con los barrios La Pradera y Coovicedros.

Se realizó registro fotográfico de cada una de las zonas afectadas y de las posibles fuentes generadoras del impacto.

## **4. RESULTADO DE LA VISITA**

En la visita realizada al sitio se observa que el lote se encuentra con cerramiento perimetral por el costado derecho y el frente, en material vivo swinglia, en la parte izquierda y la posterior se cuenta con cerramiento en dos hilos de alambre. Durante la visita se realizó recorrido en el lote y observación del tipo de material que se dispone, el cual en su gran mayoría es escombros cabe anotar que este llega contaminado por plásticos, materiales de pvc, pedazos de madera, tierra entre otros propios de las construcciones.

- Se observa disposición de material de escombros, el cual llega al sitio contaminado y es dispuesto a criterio de la persona encargada en el sitio.
- No se observan quemas en el sitio, solo la huella de material incinerado anteriormente.
- Deterioro ambiental sistemático del sector
- Conflictos socio ambientales que día a día se hacen más fuertes
- Según lo dialogado con el personal de la Alcaldía, el sitio no cuenta con los permisos necesarios para prestar el servicio de escombrera.

## REGISTRO FOTOGRAFICO

### *SITIO DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE ESCOMBROS SECTOR LA PLAYITA*



## 5. CONCLUSIONES

El municipio de Jamundí que ha tenido un proceso de urbanización y crecimiento poblacional acelerado durante los últimos años, hoy no cuenta con un sitio de disposición de escombros acorde con las exigencias de la normatividad ambiental por lo que se genera la improvisación de sitios, por parte de diferentes actores y de manera ilegal para la disposición irregular de gran cantidad de residuos propios de la construcción y demolición de obras civiles y edificaciones.

Por lo anteriormente expuesto la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, realizara seguimiento a esta problemática, así mismo efectuara las siguientes actividades como parte del seguimiento:

- Solicitar a la Alcaldía Municipal de Jamundí, que presente las acciones que a la fecha ha realizado tendientes a solucionar la problemática generada por la disposición inadecuada de material de escombros y residuos sólidos en el lote y las que tiene proyectadas ejecutar, dicha información con contenido de cronograma de actividades.

- Comunicarle a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la problemática que se está presentando, con el fin de que se realicen las acciones necesarias para evitar que se continúen disponiendo los residuos de esta forma y tomen las medidas de acuerdo a su competencia.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-137-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Así mismo se envía el Informe a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente para el respectivo seguimiento a las acciones que adelante el municipio de Jamundí, para solucionar esta situación que se presente en la zona mencionada con relación al basurero.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQqYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 5967 DC-137– 2017  
Marcela Inés Meneses López- Directora Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente CDVC  
[alcaldia@jamundi-valle.gov.co](mailto:alcaldia@jamundi-valle.gov.co)

*Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada*