

125-19.61

Santiago de Cali, 28 de septiembre de 2018

CACCI 5055

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 4075 DC-52-2018**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Ansermanuevo – Valle, inherentes al abandono de la PTAR ubicada en el Corregimiento de Gramalote toda vez que la inversión fue de \$800 millones y no se le ha está realizando el debido mantenimiento, toda vez que el Municipio no lo hace porque indica que el responsable es la Empresa de Aseo Triple A y a su vez esta expresa que es el Municipio de Ansermanuevo.

Lo anterior ha originado que no se cumplan los fines para la cual fue construida esta planta de tratamiento de aguas residuales y que los requerimientos de la CVC para un buen funcionamiento no se hayan realizados.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal, por tal motivo se solicitó apoyo técnico a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

De la visita Técnica realizada al Municipio de Ansermanuevo-Valle se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

Mediante correo electrónico del 9 de julio de 2018, la Directora Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicitó atender en el proceso auditor (auditoría especial ambiental en calidad de agua y tratamiento de aguas residuales) a ejecutarse en el municipio de Ansermanuevo en cumplimiento del PGA 2108, la Denuncia ciudadana DC-52-2018, relacionada con un posible detrimento patrimonial por abandono de la PTAR ubicada en el Corregimiento de Gramalote en Ansermanuevo, construida con una inversión de aproximadamente \$800 millones y no se está realizando el debido mantenimiento, el municipio indica que el responsable es la Empresa de Aseo triple A y la empresa de aseo que es del municipio.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Durante esta visita se evaluará el estado de la obra, la funcionalidad y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Gramalote en el Municipio de Ansermanuevo.

3. LABORES REALIZADAS

- Revisión de los documentos anexados a la denuncia
- Revisión del convenio entre el Municipio y la Empresa AAA
- Concepto técnico de la CVC

4. RESULTADO DE LA VISITA FISCAL

La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicada en la Vereda Gramalote en el municipio de Ansermanuevo, cuenca hidrográfica del río Chancos.

La planta de tratamiento está compuesta de la siguiente manera:

- Rejilla de barra metálica, cuya función es retener sólidos gruesos que se encuentren en el agua.
- Desarenador: es una estructura hidráulica para eliminar la arena presente en las aguas residuales. Actualmente se encuentra totalmente colmatada, no está cumpliendo su función.
- El tratamiento primario se realiza mediante tanques sépticos, con el propósito de reducir los sólidos en suspensión del agua residual. Debido a que no se les realiza mantenimiento a las estructuras, no se cumple la función de la sedimentación de las partículas. Se presenta almacenamiento de aceites y grasas, porque no se ha hecho la remoción respectiva.
- Lechos de secados: no están operando, están cubierto de maleza.

A la planta de tratamiento no le está entrando agua residual, posiblemente debe estar obstruida la tubería del afluente. Se está descargado directamente sin ingresar al sistema.

Las tapas metálicas de las diferentes estructuras están completamente deterioradas por la corrosión.

No se evidencian las bombas de extracción de lodos.

La planta está en total abandono, llena de vegetación, lo que indica falta de mantenimiento y operación.

A continuación se muestra las imágenes tomadas en el transcurso de la visita al sitio donde se observa lo expresado en párrafos anteriores:



Registro fotográfico planta de tratamiento vereda Gramalote

Según información entregada hasta mediados de 2017, La Cooperativa administradora de servicios públicos de Ansermanuevo le hacía mantenimiento a la PTAR (poda de árboles, aseo, etc.), pero no la operaba eficientemente.

Con el fin de definir responsabilidades de que entidad debe ser la encarga de operar y mantener la PTAR se analizó el Contrato de operación N° 001 de 2009 entre el municipio y la Cooperativa administradora de servicios públicos de Ansermanuevo, evidenciando lo siguiente:

- En ninguno de los ítems del contrato se establece que dentro de las actividades de la Cooperativa este la operación y mantenimiento de la PTAR.
- No se evidenciaron documentos oficiales, donde se ha hecho entrega de la operación de PTAR por parte del Ente Territorial de manera formal y técnicamente con los protocolos y responsabilidades que se requiere.
- Dentro de la tarifa que se cobra no está incluido el costo de mantenimiento de la PTAR.

- Hasta mediados de 2017 la Cooperativa mensualmente le hacía mantenimiento locativo a la PTAR, pero no la operaba.

Hallazgo Administrativo

Se evidencio que la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Gramalote no está en funcionamiento y no se le realiza ningún tipo de mantenimiento, generando su deterioro.

Incumpliendo lo establecido, en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así mismo la Resolución 0631 de 2015, con el cual se establece parámetros máximos de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales

Lo que evidencia falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, ocasionado uso ineficiente del recurso, ineffectividad en el trabajo (no están funcionando como fueron planeados), control inadecuado de los recursos.

Los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria al tenor de lo estipulado en el Numeral 1 Artículo 34, Numeral 1 Artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

5. CONCLUSIONES

- La planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda de Gramalote, ha quedado expuesta a deterioro y sin prestar este servicio a la comunidad.
- Los efluentes de la PTAR están siendo vertidos directamente al río.
- El responsable de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales es la administración municipal de Ansermanuevo -Valle.
- La observación administrativa, queda en el informe final del proceso auditor, lo anterior para que se implemente por parte del Municipio el respectivo plan de mejoramiento, el cual será objeto de seguimiento por la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el plan de mejoramiento que suscriba el Municipio como producto de los hallazgos en el proceso auditor.
- El hallazgo no puede ser definido con otra connotación, debido a que el mal funcionamiento del sistema no genera detrimento patrimonial en la obra ya construida, sin embargo, los vertimientos generados si están afectando los recursos naturales, siendo estos sancionados por la autoridad ambiental, por lo anterior se debe correr traslado a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC, a fin de que esta establezca las medidas sancionatorias y compensatorias que se puedan generar por la contaminación que están sufriendo los posibles recursos afectados, además de identificar el tipo y grado de contaminación que se puede estar generando, mediante pruebas de laboratorio.
- Se recomienda a la Dirección de Participación Ciudadana, remitir el presente informe a la CVC y denunciar la posible afectación que se está generando.



De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-52-2018.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe al Municipio de Ansermanuevo, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 4075 DC-52-2018

vivianacardenas@cdvc.gov.co

concejo@ansermanuevo-valle.gov.co

financiera@ansermanuevo-valle.gov.co

atencionalusuario@cvc.gov.co

Edwin Alexander Serna Alzate-Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte CVC- Carrera 4
9-73 Piso 4 – Cartago Valle

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada